

	Beschrijving	Gereedschap
<b>Temperatuur en relatieve vochtigheid (R.V.)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimale temperatuur in de werkruimte 15 °C.</li> <li>• Minimale vloertemperatuur 10 °C en 3 °C boven het dauwpunt ter voorkoming van condensvorming.</li> <li>• R.L.V.: maximaal 80 %.</li> <li>• Maximale omgevingstemperatuur: 30 °C.</li> <li>• Hoge temperaturen verkorten de verwerkingstijd.</li> <li>• Materiaal minimaal 24 uur acclimatiseren.</li> <li>• Voorkom tocht over de aan te brengen vloer.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wolff Thermo-Hygrometer LVT 15 Art. 71055</li> <li>• Positector meter Art. 69392</li> </ul>
<b>Voorzorgsmaatregelen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volg de op het etiket aangegeven voorzorgsmaatregelen op, om het Arturo product veilig te verwerken.</li> <li>• In verband met mogelijk kleurverschil adviseren wij om producten uit dezelfde charges op één vloer te appliceren. Het chargennummer van het product staat vermeld op de verpakking.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschermingsmiddelen. Art. 54533</li> </ul>
<b>Controle ondergrond</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De voorstrijk of schraplaag moet kleefvrij en beloopbaar zijn.</li> <li>• Eventuele ongerechtigheden verwijderen d.m.v. schuren of afsteken.</li> <li>• Aansluitend stofzuigen.</li> <li>• Eventuele gaatjes met een geschikte plamuur vullen.</li> <li>• De gietvloer binnen 24 uur op de schraplaag aanbrengen.</li> <li>• Vochtcontrole.</li> <li>• Hechting primer controleren.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wolff Starvac NL Industriezuiger Art. 63106</li> <li>• Schuurmachine bv. Wolff Samba 230 V Art. 56364</li> <li>• Plamuurmes 10 cm Art. 37382</li> </ul>
<b>Mengen gietvloer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Component A goed oproeren tot een homogene massa.</li> <li>• Component B bij component A gieten.</li> <li>• Deze goed uit laten lekken en uitschrapen.</li> <li>• De componenten mengen met een boormachine met spiraalmenger die ook onderin de rand van de verpakking komt.</li> <li>• Mengen tot de massa homogeen is.</li> <li>• Mengtijd: minimaal 3 minuten.</li> <li>• Om uit te sluiten dat er ongemengd materiaal (bodem/randen) wordt verwerkt, de massa overgieten in een schone verpakking en nogmaals mengen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wolff menger, minimale toerental van 750 RPM.</li> <li>• Mengarm, type MK120, verbinding M14 Art. 13604</li> <li>• Schone werkemmer.</li> </ul>
<b>Aanbrengen gietvloer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De gietvloer binnen 24 uur op de schraplaag aanbrengen.</li> <li>• Het gemengde materiaal op de ondergrond uitgieten en met een roestvrij-stalen vlakspaan, getande spaan of rakel verdelen en in de gewenste laagdikte aanbrengen.</li> <li>• Bij productiestops (&gt; 15 minuten) een tape op de ondergrond aanbrengen.</li> <li>• Bij vervolg van de werkzaamheden kan dan na verwijdering van de tape tegen een strakke naad worden aangewerkt.</li> <li>• Het aanbrengen met een rakel of getande spaan kan leiden tot aftekening.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wolff Vlakspaan Art. 56203</li> <li>• Getande spaan Wolff S4.</li> <li>• Wolff Rakel Art. 52298</li> </ul>

	Beschrijving	Gereedschap
<b>Doorhardingstijd gietvloer bij 20 °C en 65% R.V.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beloopbaar en overschilderbaar is de Arturo PU2035 Gietvloer na ca. 18 uur.</li> <li>• De Arturo Toplak binnen 24 uur aanbrengen.</li> <li>• Voor een optimale hechting van de afwerklaag adviseren wij u de vloer eerst licht te schuren.</li> <li>• Pas op voor krasvorming.</li> <li>• Vervolgens stofzuigen.</li> <li>• Lagere temperaturen vertragen de doorharding.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schuurmachine bv. Wolff Samba 230 V Art. 56364</li> <li>• Wolff Starvac NL Industriezuiger Art. 63106</li> </ul>
<b>Reinigen gereedschap</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gereedschap e.d. direct na het gebruik reinigen met Arturo Reinigingsdoekjes*.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blackbox / reinigingsdoekjes Art. 34978</li> </ul>
<b>Gereedschap/meetinstrumenten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bij voorkeur gereedschappen/meetinstrumenten van Wolff gebruiken, deze zijn afgestemd voor de verwerking van de Arturo PU2035.</li> </ul>	

\* Zie betreffende documentatie.